

**АКТ**  
комиссионной проверки (обследования)  
состояния антитеррористической защищенности объекта  
Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного  
округа «Социальный приют для детей и подростков в муниципальном  
образовании Красноселькупский район»  
(полное наименование объекта проверки)

село Красноселькуп

«15» сентября 2017 года

В соответствии с утвержденным планом-графиком проверок антитеррористической защищенности от 15.03.2017г., на основании приказа ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский р-н» № 80-А от 21.08.2017г. «О создании комиссии по обследованию состояния антитеррористической защищенности объекта» межведомственной комиссией в составе:

**Председатель (руководитель) комиссии:**

Бирюкова Елена Федоровна - директор ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский р-н»

**Члены комиссии:**

Брит Вячеслав Владимирович - заведующий хозяйством ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский р-н»

Михайлова Елена Николаевна - юрист ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский р-н»

Стеблиненко Павел Леонидович - главный государственный инспектор по пожарному надзору в Красноселькупском районе, начальник ОНДиПР по МО Красноселькупский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО, майор внутренней службы (по согласованию)

Михайлов Алексей Витальевич - заместитель начальника ОМВД России по Красноселькупскому району, подполковник полиции (по согласованию)

Калитвенцев Виталий Вячеславович - начальник ОВО по Красноселькупскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО», капитан полиции (по согласованию)

Лисовский Сергей Владимирович - начальник управления по труду и социальной защите населения Администрации МО Красноселькупский район (по согласованию)  
(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием руководителя объекта Бирюковой Елены Федоровны, директора, осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической защищённости ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский р-н».  
(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

## **1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:**

Правообладатель – ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский р-н», вид права – оперативное управление. Адрес – Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, село Красноселькуп, улица Нагорная, дом 10. Руководитель – директор Бирюкова Елена Федоровна, тел. 8(34932) 2-22-32, 8-902-625-76-04. Заведующий хозяйством – Брит Вячеслав Владимирович, тел. 8(34932) 2-24-94, 8-908-858-38-06. Максимальная посещаемость (вместимость) - 30 чел. Объект расположен в одноэтажном здании, в черте населенного пункта, на окраине села Красноселькуп, рядом с проезжей частью по улице Нагорной, между домами № 8 и 12 и ООО Агрофирма «Приполярная» (ведомственная принадлежность, форма собственности, адрес, телефон руководитель (заместитель

руководителя по безопасности) максимальная посещаемость (вместимость чел.) характеристика прилегающей местности (жилой сектор, предприятия и т.д.)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта На территории расположено здание спортивного зала (чум), а также хозпостройка в виде складского помещения. Покрытие подъездных путей – песок. Оборудованной автостоянки нет. Объект имеет один центральный вход и 3 запасных выхода. Стены – деревянные, брусовые, покрыты снаружи металосайдингом, перекрытия деревянные. Материал крыши – металлопрофиль по деревянной обрешетке, стропильная система деревянная.

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей В наличии 3 (три) эвакуационных (запасных) выхода, двери выполнены из металлического каркаса, оборудованы врезными замками и шпингалетами (по пожарной безопасности двери закрываются изнутри только на шпингалеты), пути эвакуации свободны, состояние удовлетворительное.

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние Трансформаторные будки, электрощитовые отсутствуют.

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток Объект освещается светильниками с использованием ламп дневного света и энергосберегающих ламп. Освещение территории удовлетворительное, представлено 3 светильниками на столбах освещения с лампами ДРЛ-250, а также 6 наружными светильниками на здании и постройках.

## **2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:**

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки Акт

обследования и категорирования (на предмет антитеррористической защищенности объектов (территорий) от 16.09.2016г., обследование проводилось комиссионно (приказ №53-А от 18.08.2016г.). Выводы: эффективность антитеррористической защищенности объекта высокая, объект соответствует 2 категории – объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта на которых составляет менее 50 человек и (или) прогнозируемый материальный ущерб менее 5 млн. рублей.

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъекта Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности Не поступало

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта:

### **2.1. Организация делопроизводства.**

Наличие на объекте документации:

- положение об организации охраны объекта - имеется;  
- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического - имеется в наличии паспорт безопасности объекта, согласованный с территориальными подразделениями государственного пожарного надзора, органами безопасности и внутренних дел (2016г.);

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму - имеется.  
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации - имеется;

- должностные инструкции сотрудников подразделения охраны - отсутствуют;

- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт объекта - имеется в наличии паспорт безопасности объекта;

- схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) - отсутствует;

- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности - отсутствует;

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте - отсутствует;

- техническая и эксплуатационная документация сооружений и установок, содержащих токсичные и (или) взрывопожароопасные вещества - сооружения и установки, содержащие токсичные и (или) взрывопожароопасные вещества, в учреждении отсутствуют;

- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта - имеются;

- оперативные схемы управления и диспетчеризации; схема зон

санитарной охраны источника водоснабжения и объектов предприятия; генеральный план и высотная схема сооружений с нанесением всех коммуникаций, оперативная технологическая схема объектов предприятия; схема автоматизации и телемеханизации - имеется в наличии: план эвакуации; план земельного участка, на котором расположен объект.

## **2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:**

- с антитеррористической комиссией муниципального образования  
Взаимодействие организовано.

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов;  
Взаимодействие организовано.

- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Красноселькупского района, взаимодействие организовано.

## **3. Наличие и состояние на объекте:**

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта В случае угрозы террористического акта, иной чрезвычайной ситуации, эвакуация персонала и воспитанников учреждения осуществляется в д.№12 по ул. Нагорная, а также в административное здание ООО «Агрофирма «Приполярная» (пер. Таежный, д.1).

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др. Отсутствуют.

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС). Средства индивидуальной защиты – газодымозащитные комплекты ГДЗК (самоспасатели), класс 3 (защита высокой эффективности) в количестве 7 штук. В медицинском кабинете имеется в наличии перевязочный материал, жгуты для остановки кровотечения, средства для обработки ран (перекись водорода, йод).

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения. Охранно-пожарная сигнализация имеется, в исправном состоянии. Внутреннее пожарное водоснабжение отсутствует, внешнее (наружное) - пожарный водоём ПВ№3, находится на расстоянии 50 м. от здания, около д. №11 по ул. Нагорной, ПВ №15 – на расстоянии 150 м., около молочной

фермы ООО Агрофирма «Приполярная». Первичные средства пожаротушения - огнетушители ОУ-3, ОП-8 (18 шт.), на улице возле складского помещения размещен пожарный щит (ведра, лопаты, багры), рядом емкость (короб) с запасом песка.

- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД). Добровольной народной дружины по охране общественного порядка нет.

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (ф.и.о. номера их служебных телефонов). Взаимодействие с ОМВД организовано. Дежурная часть - 02, 2-10-34. Участковые уполномоченные полиции: старший участковый, майор полиции Гарифуллин Ренат Миннуллович, тел. 2-18-94, 2-23-25, мобильный телефон 8-999-360-55-21; участковый, капитан полиции Красюк Олег Михайлович, тел. 2-27-10, 2-18-94; участковый, капитан полиции Кузнецов Эдуард Юрьевич, тел. 2-27-10, 2-18-94, мобильный телефон 8-999-360-55-21.

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность. Сформирована Добровольная пожарная дружина (приказ 33-А от 15.02.2017г.), численность – 5 человек, руководитель – Брит В.В., заведующий хозяйством.

#### 4. Организация охраны объекта

- параметры охраняемой территории: площадь территории объекта - 3533 кв.м., здания - 443,26 кв. м., периметр - 294,8 м.  
площадь (кв. м.), периметр (м.)

- инженерные заграждения: Имеется целостное периметральное ограждение (металлический забор высотой 1,5 м., протяженностью 161,86 м. ).  
конструкция и параметры в т.ч. высота (м.), протяженность (м.)

- оборудование ограждения дополнительны защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.). Не оборудовано.

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика. Пожарная безопасность объекта обеспечена в соответствии с требованиями ФЗ-69 и ФЗ-123. Автоматическая система оповещения на базе «ВЭРС-ПК». Автоматическая система пожаротушения отсутствует. Автоматическая система дымоудаления и подпора воздуха отсутствует. Охранно-пожарная сигнализация имеется, в исправном состоянии.

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками и домофонами средств оповещения. Окна – пластиковые стеклопакеты, не оснащены металлическими решетками. Двери кодовыми замками, домофонами не оборудованы.

- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта). Имеется кнопка экстренного вызова полиции, в исправном

#### состоянии.

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента.  
Телефоны АОНами не оборудованы.

- переносных и стационарных металлообнаружителей, систем видеонаблюдения Установлен стационарный арочный металлодетектор «Паутина», в рабочем состоянии. Система видеонаблюдения – 7 видеокамер (4 наружных, 3 внутренних).

#### **4.1. Система охраны объекта**

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие и др.). Подразделение вневедомственной охраны - ОВО по Красноселькупскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО». В наличии кнопка экстренного вызова полиции с выводом на пульт централизованного наблюдения. Адрес – село Красноселькуп, ул. Дзержинского, 3. Руководитель – Калитвенцев Виталий Вячеславович, действует на основании Положения об ОВО по Красноселькупскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО», утв. приказом № 60 от 18.10.2016г.

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы. Нет.

Характеристика подготовки охранников Отсутствует.

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) ИЛИ Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности). Нет.

#### **4.2. Средства охраны:**

- огнестрельное оружие (тип, количество) \_\_\_\_\_
- защитные средства (тип, количество) \_\_\_\_\_
- специальные средства (тип, количество) \_\_\_\_\_
- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы) \_\_\_\_\_
- организация оповещения и связи \_\_\_\_\_
- между постами (номера телефонов, радиостанции) \_\_\_\_\_
- между постами и центральным пунктом охраны ЧОП \_\_\_\_\_
- между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пульта центральной охраны подразделения вневедомственной охраны, дежурным подразделения территориального органа безопасности (тел.), дежурным подразделения территориального органа внутренних дел (тел.), дежурным подразделения территориального органа ГО и ЧС (тел.), руководителями муниципальных органов управления образованием, здравоохранением, культуры, спорта, социального обслуживания населения и т.д.

## 5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов - имеется.

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средства принудительной остановки автотранспорта и др.). Контрольно-пропускной пункт отсутствует. Непосредственно после входной двери внутри учреждения расположен металлодетектор, после него находится рабочее место дежурного по режиму, в должностные обязанности которого включено осуществление пропускного режима, ведется журнал учета посетителей.

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта. Охрана осуществляется сотрудниками учреждения: в штате 3 сторожа и 1 дежурный по режиму. В праздничные дни назначаются дежурные администраторы.

- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными Ведется журнал учета посетителей. Информация о проведении инструктажей с персоналом отражена в журнале по противодействию терроризму и действиям в экстремальной ситуации.

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными. Инструктажи проводятся.

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) Отсутствуют.

- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов Ремонтные и другие виды работ не производятся.

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него. Ежедневно в рабочие дни заведующим хозяйством производится осмотр помещений и прилегающей территории. В вечернее и ночное время обход территории проводится сторожем (не менее 4 раз за смену с 20.00 до 08.00).

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов. Контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной клади осуществляется дежурным по режиму. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно, кроме воскресенья, контроль осуществляет заведующий хозяйством.

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием. Подвалы отсутствуют. Двери (наружные, в количестве 2) в чердачное

помещение заперты на ключ, ключи находятся в закрытом доступе в комнате дежурного по режиму.

- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения Решетки на окнах отсутствуют. Периметральное ограждение целостное, ворота и калитки заперты на замок, ключи находятся в комнате дежурного по режиму. Контроль за состоянием ограждения осуществляет заведующий хозяйством (ежедневный осмотр в рабочие дни). В наличии средства пожаротушения (18 огнетушителей), ведется журнал учета.

#### **6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.**

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы \_\_\_\_\_.

**Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:** Необходимо оборудование имеющихся телефонных аппаратов звукозаписывающими устройствами. Необходима замена 2 видеокамер, дополнительная установка 3 видеокамер. Необходимо обеспечить хранение информации (записей) с видеокамер не менее 1 месяца. В связи с усовершенствованием оборудования на пульте пожарной охраны требуется замена имеющегося выносного приемника (для вывода сигнала на пульт пожарной охраны) на новый.

**Выводы комиссии:** объект соответствует 2 категории – объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта на которых составляет менее 50 человек и (или) прогнозируемый материальный ущерб менее 5 млн. рублей.

**Рекомендации (предложения) членов комиссии:**


1. Приобретение и установка 4 звукозаписывающих устройств на телефоны.


2. Приобретение и установка 5 видеокамер наблюдения.


3. Приобретение и установка носителя информации (жесткого диска) для системы видеонаблюдения емкостью не менее 1000 Гб для обеспечения сохранения видеозаписей не менее 31 дня.


4. Приобретение и установка выносного приемника (RS-201) для вывода сигнала на пульт пожарной охраны.





**Председатель комиссии:**  Бирюкова Елена Федоровна


**Члены комиссии:**  Брит Вячеслав Владимирович


 Михайлова Елена Николаевна

 Стеблиненко Павел Леонидович

 Михайлов Алексей Витальевич

 Калитвенцев Виталий Вячеславович

 Лисовский Сергей Владимирович

**Ознакомлен, копию акта получил:**  Бирюкова Елена Федоровна  
директор ПКЧ МАДО «Пресса в МО Крайнего Севера» р-н  
(ф.и.о., должность, дата, печать) 45.09.2017г

**Примечание:**  
Акт проверки составляется в 4-ти экземплярах:  
1-й экз. (подлинник) - остается у инициатора (руководителя) проверки.  
2-й экз. (копия) - вручается руководителю проверяемого объекта.  
3-й экз. (копия) - направляется руководителю вышестоящего ведомства.  
4-й экз. (копия) - направляется в антитеррористическую комиссию муниципального образования, на территории которого расположен проверяемый объект.